

Lomatalon huoltotoimet

Savupiiput: Nuohottu 2017

Ilmalämpöpumppu: Huollettu 2015 ja elokuussa 2019 (Sähköasennus Kuronen Oy, Lehmo)

Paljun raput: Käsitelty kesäkuussa 2019, Valtti puuöljy Akva sävy 5089 musta.

Pation laudat: Käsitelty kesäkuussa 2019 Woodex aqua woodoil harmaa.

Pation pöytä: Käsitelty kesäkuussa 2019 Woodex woodoil ruskea .

Pation tuolit: Käsitelty kesäkuussa 2019 Woodex woodoil ruskea.

Lomatalon ja saunan ikkunoiden pesu 10.9.2019.

Lomatalon seinäpinnat 2019: Eteläpuolen päätyseinä puhallettiin lasimurskahiekalla ja sumutettiin rautavihtrillä heinäkuussa 2019. Kyseisen seinän ikkunalaudoituksen yläpuolen onkalot täytettiin ureavaahdolla.

Näissä kuvissa näkyy, että etelän puoleinen, auringon paahtama pääty on ruskean-keltaisen kirjava. Muut seinät ovat kohtalaisen hyvännäköisiä, ruskean harmaita.





Päädyimme siihen, että korjattiin vain etelän puolen päädyn seinäpinta. Kuvassa näkyy lasihiekkapuhalluksen tulos. Aivan seinän yläosassa näkyy kaistale puhaltamatonta seinää. Seinästä lähti ohut kerros puuta ja väri vaaleni paljon. Sama firman mies sumutti lopuksi uuden rautavihtrillin.



Tulos 4 päivää puhallus-puhdistuksen ja uuden rautavihtrillisumuksen jälkeen.



Lomatalon sokkelin vierikivetykset purettiin 2019, suodatinkangas puhdistettiin ja kivet ladottiin uudestaan reunalaudoituksen kanssa.





Selostus päättyy tähän.